


Grande Anse

Aide à la planification suite à l'ouragan Matthew
 Evaluation de l'état des bâtiments

Haiti Shelter and NFI Working Group
 Coordinating Humanitarian Shelter

Dame-Marie

5ème Baliverne Ouest (hors ville) - au 11 octobre 2016



Informations cartographiques



1:10 000

(Impression A1)

0 50 100 200 300 m

Projection: WGS84, UTM 18N

Source et traitement des données

Evaluation de l'état des bâtiments:
 WorldView, 11 octobre 2016

DigitalGlobe, Open Data Program

Attribution Non Commercial 4.0
 creativecommons.org

Données administratives: CNIGS, 2013 (HDX)

Photo-interpretation OIM, Mar. 17
 d'après la méthode BAR

Imagery Interpretation Guide:
 Assessing Wind Disaster Damage To Structures,
 Harvard Humanitarian Initiative, 2016

Réseau routier: Open Street Map, Fév. 17

Avertissement

L'interprétation est subjective, elle ne permet pas toujours de discerner les dommages de la dynamique de construction et ne peut être confirmée que par une vérification terrain de l'utilisateur. Les informations n'engagent nullement le Shelter Working Group ou l'OIM.

Structures	Nombre	Dommages évalués					Bâtiments endommagés	
		Non-visible	Mineurs	Importants	Critiques	Non-évaluable	Nombre	Pourcentage
Légères	588	▲ 261	▲ 95	▲ 41	▲ 191	327	55,6%	
Moyennes	62	● 26	● 14	● 17	● 5	36	58,1%	
Résistantes	9	■ 5	■ 2	■ 2	■ 0	4	44,4%	
Non déterminé	19					19		
Total	678	292	111	60	196	367	55,7%	

