



## Grande Anse

### Aide à la planification suite à l'ouragan Matthew Evaluation de l'état des bâtiments

# Moron

1ère Anotte Sud (hors ville) - au 10 & 11 octobre 2016

**Haiti Shelter and NFI Working Group**  
Coordinating Humanitarian Shelter

**Informations cartographiques**

N 1:10 000 (Impression A3)  
0 50 100 200 300 m  
Projection: WGS84, UTM 18N

**Source et traitement des données**

Evaluation de l'état des bâtiments: WorldView, 10-11 octobre 2016  
DigitalGlobe, Open Data Program  
CC Attribution Non Commercial 4.0 creativecommons.org  
Données administratives: CNIGS, 2013 (HDX)  
Réseau routier: Open Street Map, Fév. 17  
Photo-interprétation OIM, Mar. 17 d'après la méthode BAR  
Imagery Interpretation Guide: Assessing Wind Disaster Damage To Structures, Harvard Humanitarian Initiative, 2016

**Avertissement**

L'interprétation est subjective, elle ne permet pas toujours de discerner les dommages de la dynamique de construction et ne peut être confirmée que par une vérification terrain de l'utilisateur. Les informations n'engagent nullement le Shelter Working Group ou l'OIM.

Structures	Nombre	Dommages évalués					Bâtiments endommagés	
		Non-visible	Mineurs	Importants	Critiques	Non-évaluable	Nombre	Pourcentage
Légères	686	▲ 309	▲ 153	▲ 38	▲ 186	✘ 1	377	55,0%
Moyennes	105	● 37	● 44	● 12	● 12		68	64,8%
Résistantes	12	■ 5	■ 1	■ 6	■		7	58,3%
Non déterminé	1					✘ 1		
<b>Total</b>	<b>804</b>	<b>351</b>	<b>198</b>	<b>56</b>	<b>198</b>	<b>1</b>	<b>452</b>	<b>56,3%</b>