



**Shelter/NFI Cluster**  
**X-Border Operation - Turkey Hub**  
ShelterCluster.org,  
Coordinating Humanitarian Shelter

# أنواع المأوى

نسخة -22 كانون الثاني 2021

## المحتوى

المحتوى.....	2
المساهمة/ الصور.....	2
الفئات.....	3
1. مباني سكنية مكتملة .....	4
منزل مستقل غير متضرر.....	4
شقة ضمن عمارة غير متضررة.....	4
2. مباني غير مطابقة للمعايير .....	5
منزل متضرر .....	5
منزل غير مكتمل .....	5
شقة ضمن عمارة غير مكتملة .....	6
3. مباني غير سكنية (عائلة واحدة).....	7
كراج/محل .....	7
4. مأوى جماعي ( بناء غير سكني يستضيف عدة عائلات) .....	8
صور بناء ديني.....	8
مدرسة .....	8
5. مأوى الطوارئ .....	9
خيمة.....	9
مأوى مؤقت.....	9
6. مساكن متنقلة .....	10
حاوية/كرفانة .....	10
وحدة سكن اللاجئين .....	10
مأوى مؤقت من كتل خرسانية .....	11
7. فئات الضرر .....	12
8. فئات الضرر: أمثلة.....	16

## المساهمة/ الصور

كلاستر المأوى والمواد اللاغذائية

كلاستر المأوى العالمي

منظمة بناء

فريق ملهم

المجلس النرويجي للاجئين

مؤسسة وطن

موقع غير رسمي / عفوي مخيم مركز استقبال منطقة ريفية سكنية	نوع المكان
منزل (مستقل) غير متضرر شقة (ضمن عمارة) غير متضررة فندق مكتمل	مباني سكنية مكتملة
بناء سكني غير مكتمل بناء سكني متضرر هيكل غير سكني (كراج, بيت مزرعة, محل)	بناء غير مطابق للمعايير
بناء ديني مدارس مستودع مباني عامة أخرى (بناء مكتبي, بناء بلدية....)	نوع المأوى
حاوية / كرفانة وحدة سكن اللاجئيين	مساكن متنقلة
خيمة مأوى مؤقت (بمواد خفيفة: أنابيب معدنية ، خشب ، شواذر ...)	مأوى الطوارئ
استأجار أو استأجار مشترك مستضاف من قبل الآخرين بالمجان مقيم من غير موافقة المالك مالك	نوع الاشغال

## 1. مباني سكنية مكتملة

منزل مستقل غير متضرر



شقة ضمن عمارة غير متضررة



إذا كان المبنى يحتوي على أبواب ونوافذ ومياه وصرف صحي ، فيجب اعتباره مبنى مكتمل حتى لو لم يكن هناك تجصيص (تلييس)/ طلاء



## 2. مباني غير مطابقة للمعايير

منزل متضرر



منزل غير مكتمل



## شقة ضمن عمارة غير مكتملة



### 3. مباني غير سكنية (عائلة واحدة)

كراج/ دكان



## 4. مأوى جماعي ( بناء غير سكني يستضيف عدة عائلات )

الملاجئ الجماعية هي في الغالب مبانٍ مجتمعية تعمل كمأوى مؤقت للعديد من العائلات. داخل المأوى الجماعي، قد تنام العائلات في مساحة مفتوحة واسعة، في غرف فردية، أو في وحدات مقسمة ولكنها تشترك في نفس المرافق.

### صور بناء ديني



### مدرسة






خيمة



مأوى مؤقت



## 6. مساكن متنقلة

### حاوية/كرفانة



### وحدة سكن اللاجئين



## مأوى مؤقت من كتل خرسانية / اسمنتية



يجب اعتبار المباني الموجودة في الصورة أعلاه (ذات السقف الصلب) مأوى مؤقت من كتل خرسانية / اسمنتية إذا كانت داخل المخيمات المخطط لها (مخيم نظائي).

## 7. فئات الضرر

عندما يتم إجراء تقييم الضرر من قبل الباحث من غير المهندسين التقنيين ، فمن المستحسن أن تأخذ بعين الاعتبار أربع فئات مختلفة من الأضرار:

- لا يوجد ضرر يمكن ملاحظته (غير واضح في الأمثلة التالية)
- أضرار طفيفة
- أضرار متوسطة
- أضرار جسيمة

## السقف والسطح

### أضرار طفيفة (سقف يسرب في بعض أجزاء المبنى)

- من الممكن رؤية أدلة على تسرب المياه. ومع ذلك؛ لا توجد فتحات في السقف.
- وجود تشققات غير عميقة ولا يزيد العمق عن 3 سم.



### أضرار متوسطة (ثقوب في جزء كبير من السقف)

- توجد بعض الثقوب في السقف، والمطر يتدفق داخل المسكن.
- وجود تشققات عميقة ولا يوجد انقطاع بالتسليح.



### أضرار جسيمة (سقف فيه فتحات كبيرة أو حتى مدمر بالكامل)

- هناك العديد من الثقوب، بعضها كبير. سيكون من الصعب جدًا إصلاح السقف.
- وجود فتحات كبيرة في بلاطة السقف أو انقطاع في حديد التسليح.
- حدوث انخفاض أو هبوط واضح في بلاطة السقف.
- وجود تشققات عميقة وعريضة في وجه البلاطة السفلي.



## جدار

### أضرار طفيفة

الجدران - شقوق غير هيكلية على الجدران ، ثقب الرصاص

- يمكن إصلاح الثقوب بسهولة. الهواء لا يمر عبر الثقوب.
- وجود تشققات غير عميقة في الجدران ومنتشرة بشكل جزئي وعمق التشقق لا يزيد عن 2 سم في الجدار.
- وجود تشققات ضيقة وغير عميقة متفرقة ولا يزيد عمق الشق عن 2 سم في العمود.



### أضرار متوسطة

الجدران - ثقب في أجزاء كثيرة من الجدران.

- (يمكنك أن ترى من خلال بعضها) و/ أو الشقوق في الأعمدة.
- وجود فتحة في الجدران المسلحة ولا يوجد انقطاع في حديد التسليح.
- وجود تشققات غير عميقة في الجدران ومنتشرة بشكل جزئي.



### أضرار جسيمة

الجدران - ثقب كبيرة في العديد من الجدران حيث يمكنك الرؤية من خلالها،

- شقوق كبيرة في بعض الأعمدة والجدران مدمرة بالكامل.
- وجود فتحة كبيرة في الجدران المسلحة او انقطاع في حديد التسليح.
- وجود تشققات عميقة في الجدران ومنتشرة على كامل الارتفاع (طولية أو مائلة).



## الأبواب و النوافذ

### أضرار طفيفة للأبواب والنوافذ

- عدة نوافذ مكسورة. يمكن أن تضرر بعض النوافذ قليلاً



### أضرار متوسطة للأبواب والنوافذ

- جزء من زجاج النوافذ و / أو بعض النوافذ أو الأبواب مكسورة



### أضرار جسيمة للأبواب والنوافذ

- العديد من الأبواب والنوافذ تضررت أو دمرت



في بعض المباني السكنية والغير سكنية ، غالبًا ما تجد مزيجاً من الأضرار.

### الأسقف: أضرار جسيمة

انهيار السقف بالكامل وسيكون من الصعب إصلاحه.

### الجدران: أضرار جسيمة

لحقت أضرار بالغة بالطابقين العلويين من المبنى على وجه الخصوص. يمكن رؤية الثقوب الكبيرة في الأماكن التي تقف فيها الجدران عادة.

### الأبواب والنوافذ: أضرار جسيمة

تم إزالة الأبواب والنوافذ بالكامل من جميع الطوابق. سيتطلب هذا الكثير من العمل لإصلاحها جميعًا. في الصورة أدناه ، تبدو النوافذ أكثر تضرراً ، لكن النوافذ والواجهات في الطوابق السفلية تأثرت بشدة.





### الأسقف: أضرار طفيفة

هناك بعض الأدلة على حدوث أضرار بالمياه وتأثرت الأسقف ، لكن لا توجد ثقوب كبيرة في السقف تسمح بمرور الهواء من خلالها.

### الجدران: أضرار معتدلة

معظم الجدران سليمة ولكن هناك ثقب كبير في الجدار بما في ذلك ثقوب الرصاص مفتوحة. سقط الجص على الأرض.

### الأبواب والنوافذ: أضرار جسيمة

تم تدمير النوافذ بالكامل.



الأسقف: لا يوجد ضرر

الجدران: أضرار طفيفة

هناك العديد من ثقوب الرصاص ولكن لا يبدو أن الثقوب يمكن أن يتخللها الهواء.

الأبواب والنوافذ: أضرار طفيفة

في حين يبدو أن العديد من النوافذ سليمة ، يمكن ملاحظة الزجاج المحطم في الطابق الثاني



**الأسقف: غير معروف**

**الجدران: ضرر معتدل**

في حين أن بعض الجدران تبدو وكأنها سليمة ، إلا أن هناك ثقباً كبيراً فوق الباب مباشرةً يتطلب تدخلاً كبيراً لإصلاحه.

**الأبواب والنوافذ: لا يوجد ضرر**

قد تكون هناك حاجة لإجراء فحص دقيق للمبنى بأكمله، ولكن من نظرة فورية في هذه الصورة لا يبدو أن هناك أضراراً كبيرة في النوافذ والأبواب.



### الأسطح: أضرار جسيمة

تضرر سقف الشقق وسلالم الطابق العلوي بشدة وانهارت.

### الجدران: أضرار معتدلة

في الطابق العلوي ، تعرضت الجدران لأضرار جسيمة ؛ يبدو أن الجدران الخارجية للطوابق السفلية قد تعرضت لأضرار طفيفة فقط مع وجود عدد قليل من ثقوب الرصاص السطحية.

### الأبواب والنوافذ: أضرار جسيمة

ومع ذلك، فقد تضرر عدد كبير من الأبواب والنوافذ؛ يبدو أن عددًا قليلاً فقط من الشقق مشغول من خلال استخدام الستائر أو غيرها من المواد لتوفير نافذة في حالة عدم توفر زجاج.

