

EVALUATION DES MAISONS DETRUITES A SAKRE DANS LA SOUS-PREFECTURE DE TAI DU 09 AU 10 MAI 2012



1 CONTEXTE ET JUSTIFICATION

Les contestations des résultats du second tour de l'élection présidentielle de novembre 2010 ont plongé la Côte d'Ivoire dans une tension politique sans précédent. Une situation qui a perduré jusqu'en Mars 2011 où ont véritablement débuté les combats armés entre les forces belligérantes. Ces confrontations, en plus des victimes humaines, ont fait de nombreuse destruction et pillages des maisons provoquant des mouvements de populations tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays.

Une situation qui a sérieusement affecté l'environnement sécuritaire dans le pays et en particulier dans les zones frontalières avec le Liberia, du faite de sa porosité. La prolifération d'armes légères dans ces frontières est à la base de nombreux cas d'insécurité observés dans les localités.

Des cas de braquages, de cambriolages et d'attaques armées de civils sont presque devenus le quotidien des populations. Aujourd'hui les rumeurs persistantes d'attaque et les attaques sporadiques de déstabilisation dans ces frontières sont les plus meurtrières qui sèment constamment la panique au sein des populations déjà traumatisées par l'après crise.

A Tai plus de 04 attaques suivies de perte en vie humaine et des destructions des maisons et des pillages ont été observées en moins d'un an. La dernière en date est celle du 25 Avril 2012 dans le village de Sakré au sud de Tai.

Pour mieux cerner les conditions de retour et évaluer les besoins des populations affectées en abris, une mission d'évaluation a été effectuée pour détecter les problèmes d'abris dans le village de Sakré au sud de TAI.

2 PRINCIPALES ACTIVITES MENEES.

- Nous avons rencontré les chefs de familles, les chefs des villages, les présidents des jeunes,
- Nous avons estimé les populations avant la crise et après la crise ainsi que le pourcentage de populations retournées,
- Nous avons évalué le nombre de maisons détruites et endommagées.

3 COMMENTAIRE

➤ **Rencontrer les chefs de familles, les chefs des villages, les présidents des jeunes,**

Nous n'avons pas pu échanger sur l'objet de notre mission avec le chef du village et le président de la jeunesse autochtone qui n'étaient pas au village mais avec un président des jeunes allochtone, le chef des allogènes pour une bonne collaboration dans la recherche des informations.

➤ **Estimer les populations avant la crise et après la crise ainsi que le pourcentage de population retournée,**

Nous n'avons pas eu les chiffres de la population parce que dans le village après la crise, seulement les allogènes et les allochtones sont revenus, le chef du village et la population autochtone sont encore à TAI et dans les villages environnants.

➤ **Evaluer le nombre de maisons détruites et endommagées,**

Suite au décompte des maisons détruites, endommagées et les informations reçues, nous avons recueilli les informations suivantes :

- **10 maisons détruites : ce sont 09 maisons en banco (avec tôle ou papo), une maison en dur,**
- **01 magasin, 02 garages, 01 maqui et 07 kiosques à café.**

Il faut souligner que la grande partie des maisons des autochtones ont eu les portes et fenêtres défoncées ; les maisons en banco si elle reste longtemps inhabitée avec la saison des pluies vont s'écroulées ce qui va augmenter le nombre de maisons détruites.



Porte et fenêtre endommagée



pillage de la maison



Destruction d'une maison en banco avec toiture en tôle



Une maison qui pourrait s'écrouler s'il n'y a pas d'entretien



Maquis d'une femme allochtone détruit



pillage d'un atelier de couture

4 DIFFICULTES

Nous avons été confrontés à l'impraticabilité de la route avec des nids de poule avec beaucoup d'eau.



Un grand nid de poule avec beaucoup d'eau



Cette partie de la route est pleine de boue



C'est avec difficulté que la voiture de la mission a pu traverser cette partie de la route



la route est rétrécie à cause des creux

5 RECOMMANDATION

- Nous recommandons le reprofilage de la route sud de TAI-GRABO,
- Nous recommandons un grand programme de cohésion social dans tout le département de TAI,
- Nous recommandons la réhabilitation et reconstruction des maisons,
- Nous recommandons l'entretien des puits et si possible la création d'une nouvelle pompe ou des puits améliorés,
- Nous recommandons la sécurisation de la zone avant toute activité.