



# Réunion nationale Abris/NFI

Port-au-Prince  
17 Février 2017

# Agenda

1. Activités des deux dernières semaines
2. Présentation du groupe de travail sur le droit foncier en Haïti
3. Rapport et cartographie des 4 mois de la réponse humanitaire
4. Enquête pour les interventions Abri/logement de relèvement
5. Aide à la planification, cartes d'évaluation de l'état des bâtiments
6. Divers

# 1. Activités des deux dernières semaines

# Formation sur les pratiques de construction locales (SWG et CRAterre)

- Jeudi 16 et Vendredi 17 au centre de formation professionnelles de Jérémie
- 10 formateurs et 32 participants des partenaires: ACAPE, ACCOPA, Action Aid, ATECO, Atprocom, CARE, CRAterre, Concert Action, EPJ, Fondation Le Berger, GID, JP/HRO, Kofip, Mairie de Jérémie, Medair, Mituel, Mofka, OPP, PNUD, PUI, Relaza, Samaritan's Purse, TPTC, Vedeke Apgse.

# Formation sur les pratiques de construction locales (SWG et CRAterre)









## **2. Présentation du groupe de travail sur le droit foncier en Haïti**

# **3. Rapport et cartographie des 4 mois de la réponse humanitaire**



## Réponse à l'ouragan Matthew HRP Shelter Objective 1

To ensure the health, safety, security and dignity of girls, boys, women and men affected by hurricane Matthew, through the provision of rapid and targeted shelter and NFI solutions

### Number of (affected) people provided with basic emergency shelter material

#### Tarpaulins and shelter kits - Feb. 16, 2017

##### Informations cartographiques

N 1:900 000 (Impression 11x17)  
Projection: WGS84, UTM 18N

##### Pourcentage des ménages ayant reçu un matériel basique d'urgence shelter



##### Sources des données

Limites administratives: CNIGS, 2013 (HDX)  
Population: CNIGS, 2013 (HDX)  
Distributions: 4W Shelter/NFI  
Working group au 16 février 2017


##### Avertissement

La représentation cartographique n'engage  
nullement le Shelter Working group.  
La carte ne représente uniquement  
les données localisables.

##### Distributions / Quantités distribuées

Octobre	195	75224
Novembre	118	55178
Décembre	99	28096
Janvier	29	11490
Février	8	6800









## Réponse à l'ouragan Matthew HRP Shelter Objective 1

To ensure the health, safety, security and dignity of girls, boys, women and men affected by hurricane Matthew, through the provision of rapid and targeted shelter and NFI solutions

### Number of (affected) people provided with basic emergency shelter material

#### Tarpaulins and shelter kits - Feb. 16, 2017



## 4. Recovery Shelter Interventions Survey

- Open till Saturday 18/02 at 6PM

- Already 20 partners responded:

Habitat for Humanity Haiti – World Concern – CARE – Build Change – SCI – GRRANOH – MOFKA – Action pour l'Education Sociale et la Santé – Peace Wind Japan – ACCOPA – OPP – Première Urgence Internationale – APRONHA – Smallholder Farmers Alliance – RaMiReh – IFRC – ActionAid - UNASCAD

# 5. Support to planification, evaluation of buildings status mapping

579300 ······
579400 ······
579500 ······

**Grande Anse**



Informations cartographiques

N  1:1 000 (Impression A1)

0 5 10 20 30 m

Projection: WGS84, UTM 18N

Aide à la planification suite à l'ouragan Matthew  
Evaluation de l'état des bâtiments

## Bonbon - Centre

au 23 octobre 2017

Source et traitement des données


Evaluation de l'état des bâtiments:  
UAV, 23 octobre 2016

Office International des Migrations (OIM)  
Superficie: 0,4985 Km<sup>2</sup>

Données administratives: CNIGS, 2013 (HDX)



**Haiti Shelter and  
NFI Working Group**  
Coordinating Humanitarian Shelter



Avertissement

L'interprétation est subjective, elle ne permet pas toujours de discerner les dommages et la dynamique de construction et ne peut être confirmée que par une vérification terrain de l'utilisateur. Les informations n'engagent nullement le Shelter Working Group ou l'OIM.

Dommages évalués							Bâtiments endommagés	
Structures	Nombre	Non-visible	Mineurs	Importants	Critiques	Non-évaluable	Nombre	Pourcentage
Légères	19	▲ 1	▲ 1	▲ 10	▲ 7		18	94,7%
Moyennes	232	● 36	● 54	● 107	● 35		196	84,5%
Résistantes	28	■ 25	■ 1	■ 1	■ 1		3	10,7%
Non déterminé	63					✗ 63		
Total	342	62	56	118	43	63	217	77,8%
	+		+					

# Grande Anse

Aide à la planification suite à l'ouragan Matthew  
Evaluation de l'état des bâtiments



## Bonbon - Centre

au 23 octobre 2017



### Informations cartographiques

N 1:1 000



### Source et traitement des données

Évaluation de l'état des bâtiments

date: 23 octobre 2017

Offices inter-ministériels des Migrations (OMM)

Superficie: 0,4888 km<sup>2</sup>

Données Administratives: CNIGS, 2013 (IGN)

### Haiti Shelter and NFI Working Group

Conduisant l'humanitaire Shelter



### Avertissement

Cette évaluation est volontaire, et il ne peut pas être utilisée pour déterminer les dommages et la durabilité de construction entre peut être dépendante de plusieurs facteurs.

Les résultats sont basés sur les informations

récoltées au moment de l'évaluation.

Les résultats peuvent être modifiés par d'autres

facteurs qui n'ont pas été pris en compte.

Demandez à l'organisme de planification

évaluer complètement le Shelter Working

Group ou le PNM.

Dommages évalués						
Structures	Nombre	Non-vivante	Mineurs	Importants	Critiques	Non-evaluée
Légères	19	▲ 1	■ 1	▲ 10	▲ 7	28
Moyennes	232	● 36	■ 54	● 307	● 35	136
Résistantes	26	■ 25	■ 1	■ 1	■ 1	3
Non déterminé	63					63
Total	340	62	96	338	45	317
						70,8%

### Bâtiments endommagés

Nombre

Pourcentage



# 6. Any Other Business