

Levantamento de dados pós cheias na área de abrigos e infraestruturas na Província de Gaza- Fevereiro 2013

Instruções gerais

- Esta ficha serve para fazer uma avaliação rápida n^o (X) dia(s) depois da ocorrência de um evento climático, cujo objetivo é conhecer as necessidades básicas imediatas das pessoas afetadas e o estado de operacionalidade dos serviços urbanos básicos.
- Sugere-se que se faça a avaliação de um modo participativo, junto com os Secretários de bairros, chefes de quarteirão, líderes locais, e outros (incluindo representantes das mulheres).
- Recomenda-se que a equipe de avaliação seja portadora de um mapa e ou imagem de satélite do local a visitar, com o fim de se poder marcar no mapa a localização dos problemas identificados.

I. INFORMAÇÕES GERAIS

Data de avaliação: 27 / 02 / 2013 Coordenadas do local (GPS): Lat S 24° 34.986'
Long E 033° 03.736'

Cidade: _____ Distrito Municipal: _____ Bairro: (1) Quarteirão No: ✓
(ou)

Distrito: CHOKWA Posto Administrativo: LIONDE Localidade: LIONDE SEDE

Comunidade: _____

Nome do avaliador: F. MONTEIRO / V. MUIANCA Instituição: IFRL / MOP Tel: 844187710

Nome(s) do informante chave: DANIEL P. CUNGOLE Função/Posição SEC. BAIRRO Tel: 82 7117330

Nome(s) do informante chave: AVELINO ZITA Função/Posição 1^o SECRETARIO Tel: _____

Nome(s) do informante chave: ELISA MACAMO Função/Posição OMM Tel: 82

Estado do local: Não afetado; Inundado; Ventos fortes; Outro: _____

População no local:

Total de pessoas que moram no Bairro/Comunidade: 271 FAMILIAS

Total de pessoas que moram no Quarteirão: _____

Numero de pessoas afetadas: _____ Homens; _____ Mulheres; _____ Crianças; _____ Idosos; 271 FAMILIAS
Total

Capacidade de resposta da própria comunidade:

	Sim	Não
(1) Existem comités locais e/ou associações que desenvolvem atividades de gestão e/ou mobilização comunitária?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Foram feitas atividades de preparação e prevenção na comunidade face a proximidade da época chuvosa?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Existe no Bairro/Quarteirão/Comunidade uma rede ou grupo de voluntários disponível?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Existe no Bairro/Quarteirão/Comunidade artesãos com experiência em construção de casas com material local?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Análise de risco / fenómenos naturais:

	Sim	Não
(2) O local é Afectado todos os anos?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Este ano o local foi mais afectado do que anteriormente?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Qual foi o ano em que o local foi mais afectado / mais grave?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

2000 = 2013

II. ABRIGO

Impacto nas casas

	Construção com materiais e técnicas tradicionais Número ou %	Construção com materiais e técnicas mistas Número ou %	Construção com materiais e técnicas convencionais Número ou %
Numero de casas que ficaram parcialmente destruídas	0	4	0
Numero de casas que perderam tecto	0	0	0
Numero de casas que ficaram totalmente destruídas	0	0	0
Numero de casas inundadas, mas não danificados	0	0	267

Impacto nas pessoas (vulnerabilidade)	Número ou %	Localização das famílias ou pessoas vulneráveis
Famílias e pessoas vulneráveis não acompanhadas	27	
Famílias lideradas só por mulheres	# 31	1º BAIRRO - LIONDE
Crianças não acompanhadas	# 6	1º BAIRRO - LIONDE
Idosos/as não acompanhados	# 4	1º BAIRRO - LIONDE
Deficientes não acompanhados	# 2	1º BAIRRO - LIONDE
Doentes crónicos não acompanhados	# 2	1º BAIRRO - LIONDE
Mulheres grávidas ou com crianças pequenas não acompanhadas	(2)	

Abrigo temporário (famílias deslocadas)	Número ou %	Localização da maior parte das famílias
Famílias deslocadas		
Famílias alojadas em casas de familiares ou amigos	20	CHIAQUELANE
Famílias abrigadas em edifícios públicos (igrejas, escolas...)	-	
Famílias abrigadas em centros de acomodação abertos	20	CHIAQUELANE
Famílias que já receberam material de abrigo (tendas, lonas...)	13	CHIAQUELANE
Famílias ainda sem abrigo (dormindo ao relento)	-	

Casas / Abrigo temporário (Disponibilidade de materiais de construção e ferramentas)	< 10km	> 10km < 100km	> 100km
Onde obtém o Adobe?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Onde obtém o Capim o Caniço?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Onde obtém as Estacas?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Onde obtém o Cimento?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Onde obtém a Chapa de Zinco?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Onde obtém Ferramentas?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

III: INFRA-ESTRUTURAS	Número ou %	sim	não	 muitas	poucas	nada
Água / As fontes de água ficaram afectadas (<u>Fontanários</u> , <u>água canalizada</u>)	Font. #1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Drenagem / O sistemas de drenagem ficaram afectadas (<u>valas</u> , <u>colectores</u> , <u>aterros</u>)	#1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Saneamento / As latrinas ficaram afectadas (familiares, públicas)	271	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Recolha de Lixo / Aterros / A recolha de lixo foi afectada		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Infraestrutura Escolar / A escola foi afectada / 1º BAIRRO	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Infraestrutura de Saúde / O posto de saúde foi afectado / 1º BAIRRO	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mercado / O mercado está a fornecer mercadoria? (materiais de construção, ferramentas) CHOKWE		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estradas / As estradas de acesso ao local foram afectadas		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

observações (1) COMITE LOCAL DE GESTÃO DE RISCO / CENTRALIZADO NO POSTO ADMINISTRATIVO
(2) CHEIAS DE 2000 E 2013 AFECTARAM O BAIRRO DA MESMA FORMA