



Grande Anse

Aide à la planification suite à l'ouragan Matthew
 Evaluation de l'état des bâtiments

Haiti Shelter and NFI Working Group
 Coordinating Humanitarian Shelter

Abricots

1ère Anse du Clerc Sud - au 11 octobre 2016



Informations cartographiques

1:10 000
 (Impression A3)
 0 50 100 200 300 m
 Projection: WGS84, UTM 18N

Source et traitement des données

Evaluation de l'état des bâtiments:
 WorldView, 11 octobre 2016
 DigitalGlobe, Open Data Program
 Attribution Non Commercial 4.0
 creativecommons.org
 Données administratives: CNIGS, 2013 (HDX) Réseau routier: Open Street Map, Fév. 17

Avertissement

L'interprétation est subjective, elle ne permet pas toujours de discerner les dommages de la dynamique de construction et ne peut être confirmée que par une vérification terrain de l'utilisateur. Les informations n'engagent nullement le Shelter Working Group ou l'OIM.

Structures	Nombre	Dommages évalués					Bâtiments endommagés	
		Non-visible	Mineurs	Importants	Critiques	Non-évaluable	Nombre	Pourcentage
Légères	412	▲ 183	▲ 41	▲ 30	▲ 158	229	55,6%	
Moyennes	29	● 10	● 7	● 9	● 3	19	65,5%	
Résistantes	2	■ 1	■	■	■ 1	1	50,0%	
Non déterminé	1				✘ 1			
Total	444	194	48	39	162	249	56,2%	