


Grande Anse



Informations cartographiques

N

1:10 000

(Impression A3)

0 50 100 200 300 m

Projection: WGS84, UTM 18N

Aide à la planification suite à l'ouragan Matthew

Evaluation de l'état des bâtiments

Abricots

2ème Balisiers Sud - au 11 octobre 2016

Source et traitement des données

Evaluation de l'état des bâtiments:
WorldView, 11 octobre 2016
DigitalGlobe, Open Data Program
Attribution Non Commercial 4.0
creativecommons.org

Données administratives: CNIGS, 2013 (HDX)

Photo-interpretation OIM, Mar. 17
d'après la méthode BAR
Imagery Interpretation Guide:
Assessing Wind Disaster Damage To Structures,
Harvard Humanitarian Initiative, 2016

Réseau routier: Open Street Map, Fév. 17

Avertissement

L'interprétation est subjective, elle ne permet pas toujours de discerner les dommages de la dynamique de construction et ne peut être confirmée que par une vérification terrain de l'utilisateur. Les informations n'engagent nullement le Shelter Working Group ou l'OIM.

Structures	Nombre	Non-visible	Mineurs	Importants	Critiques	Non-évaluable	Bâtiments endommagés	Pourcentage
Légères	593	322	70	39	162		271	45,7%
Moyennes	19	6	8	4	1		13	68,4%
Résistantes	2	1		1			1	50,0%
Non déterminé	3					3		
Total	617	329	78	44	163	3	285	46,4%