



Grande Anse

Aide à la planification suite à l'ouragan Matthew Evaluation de l'état des bâtiments

Bonbon

10ème Désormeau Nord (hors ville) - au 11 octobre 2016

Informations cartographiques

N
1:10 000
(Impression A3)
0 50 100 200 300 m
Projection: WGS84, UTM 18N

Source et traitement des données

Evaluation de l'état des bâtiments:
WorldView, 11 octobre 2016
DigitalGlobe, Open Data Program
CC Attribution Non Commercial 4.0
creativecommons.org

Données administratives: CNIGS, 2013 (HDX)

Photo-interprétation OIM, Mar. 17
d'après la méthode BAR
Imagery Interpretation Guide:
Assessing Wind Disaster Damage To Structures,
Harvard Humanitarian Initiative, 2016

Réseau routier: Open Street Map, Fév. 17

Avertissement

L'interprétation est subjective, elle ne permet pas toujours de discerner les dommages de la dynamique de construction et ne peut être confirmée que par une vérification terrain de l'utilisateur. Les informations n'engagent nullement le Shelter Working Group ou l'OIM.

Structures	Nombre	Dommages évalués					Bâtiments endommagés	
		Non-visible	Mineurs	Importants	Critiques	Non-évaluable	Nombre	Pourcentage
Légères	460	▲ 159	▲ 95	▲ 52	▲ 154	301	65,4%	
Moyennes	24	● 13	● 6	● 4	● 1	11	45,8%	
Résistantes	0	■	■	■	■			
Non déterminé	2					✕ 2		
Total	486	172	101	56	155	312	64,5%	