



Grande Anse

Aide à la planification suite à l'ouragan Matthew Évaluation de l'état des bâtiments

Bonbon

10ème Désormeau Sud - au 11 octobre 2016

Informations cartographiques

N
1:10 000
(Impression A1)
0 50 100 200 300 m
Projection: WGS84, UTM 18N

Source et traitement des données

Evaluation de l'état des bâtiments:
WorldView, 11 octobre 2016
DigitalGlobe, Open Data Program
CC Attribution Non Commercial 4.0
creativecommons.org

Données administratives: CNIGS, 2013 (HDX) Réseau routier: Open Street Map, Fév. 17

Haiti Shelter and NFI Working Group
Coordinating Humanitarian Shelter

Avertissement

L'interprétation est subjective, elle ne permet pas toujours de discerner les dommages de la dynamique de construction et ne peut être confirmée que par une vérification terrain de l'utilisateur. Les informations n'engagent nullement le Shelter Working Group ou l'OIM.

Structures	Nombre	Dommages évalués					Bâtiments endommagés	
		Non-visible	Mineurs	Importants	Critiques	Non-évaluable	Nombre	Pourcentage
Légères	884	▲ 357	▲ 92	▲ 62	▲ 373	✖	527	59,6%
Moyennes	75	● 15	● 25	● 26	● 9	✖	60	80,0%
Résistantes	9	■ 1	■ 1	■ 5	■ 2	✖	8	88,9%
Non déterminé	1					✖ 1		
Total	969	373	118	93	384	1	595	61,5%