


Grande Anse

Aide à la planification suite à l'ouragan Matthew
 Evaluation de l'état des bâtiments


Haiti Shelter and NFI Working Group
 Coordinating Humanitarian Shelter

Dame-Marie

1ère Bariadelle Est (hors ville) - au 11 octobre 2016



Informations cartographiques



Source et traitement des données

Evaluation de l'état des bâtiments:
 WorldView, 11 octobre 2016
 DigitalGlobe, Open Data Program
 Attribution Non Commercial 4.0
 creativecommons.org
 Données administratives: CNIGS, 2013 (HDX)
 Photo-interprétation OIM, Mar. 17
 d'après la méthode BAR
 Imagery interpretation Guide:
 Assessing Wind Disaster Damage To Structures.
 Harvard Humanitarian Initiative, 2016
 Réseau routier: Open Street Map, Fév. 17

Avertissement

L'interprétation est subjective, elle ne permet pas toujours de discerner les dommages de la dynamique de construction et ne peut être confirmée que par une vérification terrain de l'utilisateur. Les informations n'engagent nullement le Shelter Working Group ou l'OIM.

Structures	Nombre	Dommages évalués					Bâtiments endommagés	
		Non-visible	Mineurs	Importants	Critiques	Non-évaluable	Nombre	Pourcentage
Légères	164	▲ 51	▲ 9	▲ 14	▲ 90		113	68,9%
Moyennes	10	● 10	● 9	● 0	● 1		10	100,0%
Résistantes	0	■ 0	■ 0	■ 0	■ 0		0	
Non déterminé	2					✖ 2		
Total	176	51	18	14	91	2	123	70,7%

