


Grande Anse




Aide à la planification suite à l'ouragan Matthew
 Evaluation de l'état des bâtiments



Dame-Marie

Ville de Dame-Marie - au 11 octobre 2016



Informations cartographiques

N
 1:2 500
 (Impression A1)
 0 12,5 25 50 75 m
 Projection: WGS84, UTM 18N

Source et traitement des données

Evaluation de l'état des bâtiments:
 WorldView, 11 octobre 2016
 DigitalGlobe, Open Data Program
 Attribution Non Commercial 4.0
 creativecommons.org

Photo-interpretation OIM, Mar. 17
 d'après la méthode BAR
 Imagery Interpretation Guide:
 Assessing Wind Disaster Damage To Structures,
 Harvard Humanitarian Initiative, 2016

Données administratives: CNIGS, 2013 (HDX)
 Réseau routier: Open Street Map, Fév. 17

Avertissement

L'interprétation est subjective, elle ne permet pas toujours de discerner les dommages de la dynamique de construction et ne peut être confirmée que par une vérification terrain de l'utilisateur. Les informations n'engagent nullement le Shelter Working Group ou l'OIM.

Structures	Nombre	Dommages évalués					Bâtiments endommagés	
		Non-visible	Mineurs	Importants	Critiques	Non-évaluable	Nombre	Pourcentage
Légères	616	▲ 448	▲ 40	▲ 46	▲ 82		168	27,3%
Moyennes	652	● 445	● 73	● 94	● 40		207	31,7%
Résistantes	248	■ 180	■ 31	■ 33	■ 4		68	27,4%
Non déterminé	8					✘ 8		
Total	1524	1073	144	173	126	8	443	29,2%