

Grande Anse


Aide à la planification suite à l'ouragan Matthew
 Evaluation de l'état des bâtiments

Haiti Shelter and
 NFI Working Group
 Coordinating Humanitarian Shelter



Jérémie

Vieux Bourg de Jérémie - au 26 octobre 2016



Informations cartographiques



Source et traitement des données

Evaluation de l'état des bâtiments:
 UAV, 26 octobre 2016
 Office International des Migrations (OIM)
 Données administratives: CNIGS, 2013 (HDX)

Photo-interpretation OIM, Fév. 17
 d'après la méthode BAR
 Imagery Interpretation Guide:
 Assessing Wind Disaster Damage To Structures,
 Harvard Humanitarian Initiative, 2016

Avertissement

L'interprétation est subjective, elle ne permet pas toujours de discerner les dommages de la dynamique de construction et ne peut être confirmée que par une vérification terrain de l'utilisateur. Les informations n'engagent nullement le Shelter Working Group ou l'OIM.

Structures	Nombre	Dommages évalués					Bâtiments endommagés	
		Non-visible	Mineurs	Importants	Critiques	Non-évaluable	Nombre	Pourcentage
Légères	313	▲ 115	▲ 40	▲ 108	▲ 50		198	63,3%
Moyennes	269	● 97	● 45	● 94	● 33		172	63,9%
Résistantes	44	■ 30	■ 1	■ 13	■		14	31,8%
Non déterminé	10					✘ 10		
Total	636	242	86	215	83	10	384	61,3%

