


Grande Anse

Aide à la planification suite à l'ouragan Matthew
 Evaluation de l'état des bâtiments


Haiti Shelter and NFI Working Group
 Coordinating Humanitarian Shelter

Les Irois

6ème Bélair Ouest (hors ville) - au 11 octobre 2016



Informations cartographiques



Source et traitement des données

Source de l'état des bâtiments: WorldView, 11 octobre 2016
 DigitalGlobe, Open Data Program
 Attribution Non Commercial 4.0 creativecommons.org
 Données administratives: CNIGS, 2013 (HDX) Réseau routier: Open Street Map, Fév. 17

Photo-interpretation OIM, Mar. 17 d'après la méthode BAR
 Imagery Interpretation Guide: Assessing Wind Disaster Damage To Structures, Harvard Humanitarian Initiative, 2016

Avertissement

L'interprétation est subjective, elle ne permet pas toujours de discerner les dommages de la dynamique de construction et ne peut être confirmée que par une vérification terrain de l'utilisateur. Les informations n'engagent nullement le Shelter Working Group ou l'OIM.

Structures	Nombre	Dommages évalués					Bâtiments endommagés	
		Non-visible	Mineurs	Importants	Critiques	Non-évaluable	Nombre	Pourcentage
Légères	144	▲ 93	▲ 22	▲ 6	▲ 23		51	35,4%
Moyennes	13	● 8	● 3	● 1	● 1		5	38,5%
Résistantes	2	■ 2	■	■	■		0	0,0%
Non déterminé	3				✘ 3			
Total	162	103	25	7	24	3	56	35,2%